Dr. Naska				i					
St. &. B., 1907, p. 231 .	1-72	7-35	22-25	4-4	95-6	13-0	4-3	23-3	7.7
p. 233 .	1-58	13-52	18-70	4-0	96-0	12-0	5-1	19-5	14-1
1905, p. 1,434 .	1-56	9-93	20-92	4-0	96-0	13-0	4*6	21-8	10-4
1907, p. 231 .	1-53	10-67	24-3	4-0	96-0	16-0	4-0	25*3	10-5
Author's Notes, Charge p. 1,271 .	1-53	3-24	23-30	4-0	96-0	15-0	4-1	24-4	3-4
„ „ „ p. 1,384 .	1-53	7'33	25-50	4-0	96-0	17-0	3-8	26-6	7-7
St. & E., 1907, p. 267 .	1-51	9-00	21-00	4-0	96-0	14-0	4-6	21-9	9-4
„ p. 231 .	1-50	3*95	21-6	4-0	96-0	14-0	4-4	22-5	4*1
Author's Notes, Charge No. 846 .	1-44	10-76	22-08	3-7	96-3	15-0	4-4	23-0	11-1
„ „ 997,	1-34	7-71	23-95	3-6	96-4	18-0	4-0	24-8	8-0
„ „ 9,375.	1-24	6-02	23-26	3-2	96-8	17-0	4-0	24-0	6-2
„ i» 9,070.	1*23	11-37	16-80	3-2	96-8	13-0	6-0	17-4	il-7
, Polish works	0-90	9-43	21-95	2-3	97-7	24-0	4-4	22-5	9-5
Charge No. 1,603 .	0-83	17-74	15-50	2-0	98-0	19-0	6-3	16-0	18-0
„ » 1,093)	0-47	4*8 9-	30-4	1-2 1-	98-8	60-0	3-2	30-8	4-9 9-
(Foundry Pig Iron) \ •„ „ On Magnesible hearth	0-40	06	25-14	1	98-9	60-0	•4-0	25-4	1
St. & B., 1902, p. 653 ...	abt.0' 40	6-50	28-72	1-0	99-0	70-0	3-4	29-0	6-6
„ „ Ural works .	abt.0' 40	| 7-0	29-26	1-0	99-0	70-0	3-3	29-6	7-1
Average	•						4-78		

i '

o W
O
> &
&
H h- 1 O &
O
t-l >
g
tel